


(LT) DARBO APRANGOS – VARTOTOJO INSTRUKCIJA:

Šis darbo drabužis yra paprasto dizaino asmeninė apsauginė priemonė 1 kategorijos, apsaugai nuo minimalinių rizikos ne ekstremaliomis oro sąlygomis, atitinkamai Reglamento (ES) 2016/425, EN ISO 13688:2013 reikalavimus.

Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, pagaiduotina su prūptimi praktiniu patikrimiu. Reikia išnagrinėti drabužių saugygas prieš naudojimą: nenaudokite siuntų seuptos arba sugadintos aprangos.

Saugojimo ir priėmimo instrukcija: drabužiai turi būti laikomi švarioje ir sausoje vietoje, nuo +5 iki 40°C temperatūroje. Tiesioginiai saulės spinduliai gali neigiamai paveikti drabužių naudojimą laiką. Po naudojimo drabužių laikytį švaru. Smėlis, stabytinių medžiagų ar kitų nešvarumų liekanos gali paspartinti drabužio mechaninius pažedimus. Saugojimo laikas neturėtų viršyti 10 metų nuo pagaminimo metų. Nenaudokite drabužio po 10 metų nuo pagaminimo metų.



Skalbti 40 °C, džiovinti laisvai pakabintą, kambario temperatūroje. Nenaudokite baliklių, nenaudokite automatinės džiovynės, nelygiaverti, nenaudokite sauso valymo.

Audinys: 100% poliesteras. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirginimą ar alergiją žmonėms, turintiems jaunąją odą. Tokiu atveju drabužių nenaudoti toliau.

Atitinkles deklaracija paskelbta svetaineje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublikoje.


(LV) DARBA APGĒRBS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Šis darba apgērbs ir izstrādāts kā individuālais aizsardzības līdzeklis 1. kategorija, aizsardzībā pret minimālām riskiem lietot jātur neekstremālajos laikā apstākļos, izplūda Regulas (ES) 2016/425 un EN ISO 13688:2013 prasības.

Iz svarīgi parizei izvēlēties izmēru, vēlams pieļaujot.

Apgērbs pārbauda nosacījumus pirms izmaksāšanas: nelietojet nefrisas vai bojātas drēbes.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apģērbs ir jāuzglabā tārā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40°C. Tieši sausas gaismas var negatīvi ietekmēt apģērba kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apģērbu uzturēt tīru. Smilis, būvmaterialu paliekas un citi nefriski var paastrināt mehāniķos bojājumus uz apģērba. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no rožašanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš rāzošanas datuma.



Mazgāt pie 40°C, nebalināt, nav gāzties sausa, negludināt, ķīmiskā tīrīšana nav atļauta.

Materiāls: 100% poliester. Apģērba lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alergiskas reakcijas cīlvekiem ar joti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojet vairs šo apģērbu.

Atbilstības paziņojums publiskots šādā adrese: www.cerva.com/conformity.htm.


Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

(NL) GEBRUIKSAANWIJZING

Dit kledingstuk is ontworpen als persoonlijk beschermingsmiddel categorie 1, tegen minimale risico's in het bijzonder niet-extreme weersomstandigheden, voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en EN ISO 13688:2013.

Het is belangrijk om de juiste maat te selecteren bij voorkeur door middel van een 'put-on' practical test'. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Indien dit laatste het geval is, het artikel niet meer gebruiken.

Opslag: Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte met een temperatuur van 5-40 °C buiten het bereik van direct zonlicht. Zorg dat het kledingstuk schoon en droog is na gebruik. Zand, resten van bouwmateriaal of ander vuil kan de mechanische eigenschappen van het kledingstuk beïnvloeden. Het artikel mag slechts 10 jaar vanaf de fabricagedatum worden bewaard. Daarna dient het artikel vervangen te worden.



Wassen op 40 °C, niet bleken, niet in de droger, niet strijken, stomerij is niet toegestaan.

Materiāls: 100% polyester. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië


(NO) ARBEIDSKLÄRER - BRUKERVEILEDNING:

Disse arbeidsklärene er kategorisert som vernørstet av enkelt design til av kategori 1, beskyttelse ved minimal risiko - spesielt ikke-ekstreme værforhold, oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425 og EN ISO 13688:2013.

Før du tas i bruk bør man ved provng sikre seg at klærne er i passende størrelse.

Kontroller klærne for bruk: Ikke bruk skinnende klær eller klær som er skadet.

Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehøvel: Klærne skal oppbevares i rene og torre omgivelser ved temperaturer på +5 til 40 °C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rene etter bruk. Sand, rester av bygningsmaterialeller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Oppbevaringstiden bør ikke overskride 10 år fra produksjonsdatoen. Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsdatoen.



Vask ved 40°C. Tåler ikke bleking, tørketrommel, strykning eller kjemiskrens.

Materiale: 100% polyester. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lengre brukes.

Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

(PL) ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

OPIS: odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru kategorii 1, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnymi warunkami pogodowymi, spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz EN ISO 13688:2013.

WAŻNE: przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrze rozmiar odzieży, najlepiej poprzez jej przyjmowanie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

SPOSÓB PAKOWANIA: Każda odzież pakowana jest w oryginalne opakowanie foliowe.

PRZECHOWYwanie I KONSERwACJA: odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpływać na jej trwałość. Odzież należy przechowywać i przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w innym worku foliowym. Po użyciu odzież należy oczyścić. Płasek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przypiszonego zużycia odzieży. Odzież, która była we właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.

OJBĄSNIENIE SYMBOLI:

Prać w temperaturze 40°C, Nie suszyć w suszarce bieżbowej, Nie czyszczyć chemicznie.

Materjal: 100% poliester.

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

PRODUCENT: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

IMPORTER W POLSCE: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

(PT) VESTUÁRIO DE TRABALHO – INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES:

Este vestuário é destinado para a EPI categoria 1, contra riscos mínimos, especialmente contra os efeitos climáticos que não são excepcionais, nem extremos, cumpre os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e EN ISO 13688:2013.

Antes de usar, provar o vestuário. Usar somente o vestuário do tamanho correto em conformidade com o pictograma na etiqueta costurada no vestuário. Antes de usar, verificar a condição do vestuário, não usar o vestuário que está fortemente contaminado ou danificado.

Armazenagem e manutenção: Armazenar em lugar seco e limpo a temperatura + 5 °C até 40 °C. A luz solar direta pode ter um efeito negativo para a vida útil dos produtos. Depois de usar, este vestuário tem que ser mantido limpo. Os restos de areia, materiais de construção, etc. podem contribuir para a deterioração mecânica acelerada. O período de armazenagem não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário depois deste período.

Durante uso e manutenção deste produto, seguir as instruções indicadas nos pictogramas das etiquetas costuradas: lavar a 40 °C, não branquear com agentes que liberam cloro, não secar com secador de tambor, não passar a ferro, não usar procedimentos de limpeza industrial.

Material: 100% poliéster. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar o vestuário.

A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

(RO) ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU – INFORMATII PENTRU UTILIZATOR

Această îmbrăcăminte este un echipament personal de protecție individuală pentru categoria 1, destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențe climatice, care nu sunt nici extraordinaire, nici extreme, îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și EN ISO 13688:2013.

Înainte de utilizare, încărcăți îmbrăcămîntul, folosind numai îmbrăcămîntul de mărime corectă, conform pictogramelor de pe eticheta cușută pe îmbrăcămînt. Înainte de utilizare verificăți starea îmbrăcămîntului, nu folosiți îmbrăcămîntul puternic murdar sau deteriorat.

Depozitarea și întreținerea: Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între +5 °C până la 40°C. Razelați directe ale soalelor pot să influențe deforvaliblitatea cuilei de la produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcămînt în condiții de curătenie. Reziduurile de impurități, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămîntul după această perioadă.

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cușute cu pictogramă: paralel la masina automată, la cel mult 40°C, a nu se albi cu produse ce eliberează clor, a nu se usca în uscă tor, a nu se călcă, nu folosiți metodele de curătare chimică.

Materiel: 100% Polyester. La persoane foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcămîntul.

Declarația de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

(RS) RADNA ODEĆA. UPUTSTVO ZA KORISNIKE

Ova radna odeća je litna zaštitna oprema jednostavnog dizajna kategorija 1, protiv minimalnih rizika, posebno za vremenske uslove koji nisu ekstremni, ispunjava zahteve Naredjenja (EU) 2016/425 i EN ISO 13688:2013.

Bitno je odabrat pravu veličinu, poželjno je prvo isprobati odeću. Proveriti stanje odeće pre upotrebe: ne koristiti previše zaprijanu ili oštećenu odeću.

Instrukcije za skladiranje i održavanje: Odeća mora biti skladirana u čistom i suvom mestu na temperaturi od +5 do 40°C. Direktna sunčeva svjetlost može negativno uticati na životni vek odeće. Cuvajte odeću čistom nakon upotrebe. Pesak, ostatak građevinskog materijala i ostala pripravljena može ubrzati mehaničko oštećenje odeće. Vreme skladiranja ne bi trebalo da bude više od 10 godina od datuma proizvodnje. Ne koristiti odeću posle 10 godina od datuma proizvodnje.

srpski znak usaglašenosti

Prati na 40°C. Ne izbeljivati, Mašinsku sušenje nije dozvoljeno. Ne peglati, Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno.

Materijal: 100% poliester. Odeća može izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije korišćenima sa veoma osetljivom kožom, u takvim slučajevima odeću više ne koristiti.

Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeha

(SE) ARBETSKLÄDER - BRUKSANVISNING:

Dessa arbetskläder kategoriseras som personlig skyddsutrustning kategori 1 och skyddar mot minimala risker - företrädesvis normala väderförhållanden, upptryller kraven i Förordningen (EG) 2016/425 och EN ISO 13688:2013.

Vid utprovning och innan bruk ska kläderna sig om att kläderna har en lämplig storlek. Granska kläderna innan bruk; använd inte kraftigt nedsmutsade eller skadade klädare.

Instruktioner för förvaring och underhåll: Kläderna ska förvaras på ren och torr plats vid en temperatur på mellan +5 och 40°C. Direkt solljus kan förnya klädernas hållbarhet. Rengör kläderna efter användning. Sand, rester av byggnadsmaterial eller andra typer av smuts kan påskynda den mekaniska nedbrytningen av plagget. Förvaringstiden bör inte översteka 10 år från produktionsdatumen. Använd inte kläder äldre än 10 år från produktionsdatumen.

Tvätta vid 40°C. Tål inte bleking, torktummla, strykning eller kemtvätt.

Materiel: 100% polyester. Kläderna kan orsaka hudirritation och allergiska reaktioner hos användare med mycket känslig hud. I dessa fall ska kläderna inte förtärtas.

Forsäkrar om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

(SI) DELOVNA OBLAČILA. NAVODILA ZA UPORABO

Delovna oblačila so namenjena za osebne varovalne opreme kategorije 1 pred minimalnimi tveganji, ob neekstremnih vremenskih pogojih, izpoljuje zahteve Uredbe (EU) 2016/425 in EN ISO 13688:2013.

Pomembno je izbrati pravilno velikost oblačila; najboljše jo ugotovite s poskušanjem. Pred uporabo preverite stanje oblačila: ne uporabljajte umazanega ali poškodovanega oblačila.

Shranjevanje in čiščenje: Oblačilo hraniči v čistih, suhih prostorih, pri temperaturi od 5 °C do 40 °C. Direktna sončna svetloba lahko vpliva na obstojnost oblačila. Oblačilo po uporabi očistite. Peselek, ostanki gradbenih materialov in druga umazanja lahko na oblačili povzroči mehanično poškodbo. Skladiščenje oblačila naj ne bo daljše od 10 let od datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblačila starejših od 10 let.

Operate pri 40°C, ne belite, ne sušite v sušilnem stroju, ne likajte, suho čiščenje ni dovoljeno.

Materjal: 100% poliester. Oblačilo lahko izzove iritacije na koži in alergične reakcije; v tem primeru oblačila ne uporabljajte več.

Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

(SK) PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA:

Tento odev je určený ako OOP Kategória 1 proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickými vplyvmi, ktoré nie sú výnimočné ani extrémne, splňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425 a EN ISO 13688:2013.

Pred použitím odev využívajte, používajte iba odev správnej veľkosti podľa piktogramu na etikete v odevi. Pred použitím preverte stav odevu,

Skladovanie a údržba: Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote +5 °C až 40 °C. Prame slnčné svetlo môže nepríaznivo ovplyvniť vlastnosti oblačia.

Consejo de mantenimiento: Mantenga en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Consejo de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Prame slnčné svetlo môže nepríaznivo ovplyvniť vlastnosti oblačia.

Consejo de lavado: Lave a 40 °C, no blanquee, no seque en secadora, no pasen a la plancha, no utilice procedimientos de limpieza industrial.

Consejo de secado: No seque en secadora.

Consejo de conservación: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Consejo de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Prame slnčné svetlo môže nepríaznivo ovplyvniť vlastnosti oblačia.

Consejo de lavado: Lave a 40 °C, no blanquee, no seque en secadora, no pasen a la plancha, no utilice procedimientos de limpieza industrial.

Consejo de secado: No seque en secadora.

Consejo de conservación: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Consejo de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Prame slnčné svetlo môže nepríaznivo ovplyvniť vlastnosti oblačia.

Consejo de lavado: Lave a 40 °C, no blanquee, no seque en secadora, no pasen a la plancha, no utilice procedimientos de limpieza industrial.

Consejo de secado: No seque en secadora.

Consejo de conservación: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Consejo de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Prame slnčné svetlo môže nepríaznivo ovplyvniť vlastnosti oblačia.

Consejo de lavado: Lave a 40 °C, no blanquee, no seque en secadora, no pasen a la plancha, no utilice procedimientos de limpieza industrial.

Consejo de secado: No seque en secadora.

Consejo de conservación: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

Consejo de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y limpio, a una temperatura entre +5 °C y 40 °C. La luz solar directa puede tener un efecto negativo sobre la duración útil del producto.

<img alt="Washing symbol