



ARDON®

TECHNICKÝ LIST

COOL TREND KALHOTY PAS

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:

Běžná délka:
(176 - 182 cm)

H8101 (modrá)
H8104 (zelená)
H8107 (červená)
H8304 (šedo-černá)
H8308 (šedo-oranžová)
H8320 (modro-modrá)
H8801 (bílo-šedá)
H8951 (středně modrá)
H8958 (hnědá)
H8965 (černá)



Zkrácená délka:

H8952 (středně modrá)
H8959 (hnědá)
H8966 (černá)



Prodloužená délka:
(183 - 190 cm)

H8110 (modrá)
H8113 (zelená)
H8116 (červená)
H8953 (středně modrá)
H8960 (hnědá)
H8967 (černá)

Dámské:

H8191 (modro-černá)
H8194 (zeleno-černá)
H9101 (šedo-oranžová)

Materiál:

100% bavlna

Gramáž:

260 g/ m²

Velikost:

pánská: 46 - 66
dámská: 36 - 64

ARDON SAFETY s. r. o.

Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz



Velikost S - XXXL
(zkrácené a prodloužené)

Pánské a dámské montérkové kalhoty do pasu.

Popis: nadstandartní kvalita materiálu, pásek, guma v pase, reflexní pruhy

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky

OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 16. 6. 2020.

Počet kusů v kartonu:	20 ks
Hmotnost kartonu:	17 kg
Rozměr kartonu:	0,058 m ³
Dílčí balení:	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přpravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.
